

## Thermomètres en verre

Sauf indication contraire, les thermomètres sont ajustés pour immersion totale :  
- la lecture n'est exacte que s'ils sont immergés jusqu'au degré lu.

Les thermomètres à immersion partielle doivent être immergés jusqu'au point de repère circulaire.

Les thermomètres sous chemise possèdent une graduation sur une plaque opale, protégée par une chemise étanche. Ils sont utilisables avec des produits chimiques agressifs.